



Approvato con DCC n. 36 del 21/12/2019

Edifici non funzionali alla conduzione del fondo

Piano degli Interventi - PI n. 1 (Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

SCHEDE E

Elab. 28





ADOZIONE D.C.C. n. 4 del 20/03/2014

APPROVAZIONE D.C.C. n. 36 del 21/12/2015

II Sindaco

Prof. Renzo TONIN geom. Mario COLLET (dal 26/05/2014)

L'Assessore all'Urbanistica

Pietro DE CONTO Simone CORAZZIN (dal 01/09/2014)

Il Segretario

Dott. Francesco SPADA

Il Responsabile Area Tecnica

Architetto Stefano COMINATO

GRUPPO DI LAVORO

Progettisti

Urbanista Raffaele GEROMETTA Urbanista Daniele RALLO Urbanista Fabio VANIN

Gruppo di valutazione

Ingegnere Elettra LOWENTHAL Urbanista Giovanna PICCOLO

Contributi specialistici

Urbanista Laura GATTO Ingegnere Loris MICHIELIN Ingegnere Lino POLLASTRI Dott. forestale Giovanni TRENTANOVI

VenetoProgetti SC Via Treviso, 18 - San Vendemiano (TV) Tel. +39 (0438) 412433 - Fax. +39 (0438) 429000 e-mail: venetoprogetti@venetoprogetti.com

id_agri:

30

Interventi successivi:

Sezione:

Numero edificio:

Sezione: E 196

No

Numero:

Piani:

Volume: 550

Vincolo_1089: Vincolo_1497:

Art_10_24:

Sì

Sì

196

Epoca: Tipologia: 1801-1900

Isolato

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Copertura:

Contesto ambientale: Scoperto agricolo

Destinazione_attuale: Tipologia_edilizia:

Non utilizzato

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso Legno

Stato: Cattivo Stato: Cattivo

Stato: Cattivo

Grado_protezione:

Stato di conservazione Cattivo

Stato Strutture:

Cattivo

Laterizio

В 2

Descrizione:

Abitazione agricola costituita da 3 alloggi disposti ad L. Ogni abitazione è costituita da un solo vano al piano terra adibito a cucina e da due camere al 1º piano.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Brumal (Valmareno)

Sup.Agricola Tot.:

Ha

Dati Fabbricato

Salariati_fissi:

0 0

Sup_proprietà:

0,6 0,6

Area Pertinenza Mq. 0

Avventizi: Contoterzismo:

SAU:

Proprietario:

Sup. Agticola nel Comune: 0,6

De Osti Pierina Localizzazione_annesso:

Sup_affitto:

0,3

Tare:

0,1

Corin (Valmareno)

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito prodotti		140	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Deposito attrezzi		130	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Uso abitazione		150	Precario	Non utilizzato	Rurale
		Totale	420			

Famiglia:

Progetto:

Giudizio funzionalità:

Il fondo considerato è quello di stretta pertinenza al fabbricato sito in zona montana. Il fabbricato è sostanzialmente abbandonatoed è da considerarsi non più funzionale alle esigenze del fondo.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

Quantità	coltura
0,2	bosco
0,3	prati permanent
0,5	Totale

Attrezzature:

id_agri:

Numero edificio:

29

Interventi successivi:

Ricostruzione e ampliamento 1996

Sezione:

E

Numero:

193

Piani:

Epoca:

Tipologia:

0

Isolato

1801-1900

Scoperto agricolo

193

Volume: 330

Sezione: E

Vincolo_1089:

No

Vincolo_1497:

Sì

Art_10_24:

Sì

Destinazine_originaria:

Stalla - Fienile

Destinazione_attuale:

Deposito

Tipologia_edilizia:

Α

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali: Copertura:

Contesto ambientale:

Sasso Legno

Stato: Cattivo Stato: Cattivo

Stato: Cattivo

Stato di conservazione Cattivo

Stato Strutture:

Cattivo

Laterizio

Grado_protezione:

2

Descrizione:

Stalletta costituita da due vani frammezzati da un porticato centrale. Al 1º piano il fienile.

Dati Aziendali

Indirizzo: Salariati_fissi:

Avventizi:

Contoterzismo:

Solighetto

0

0

<30%

Sup.Agricola Tot.:

Dati Fabbricato

1,4 Sup_proprietà: 1,4

Ha

Area Pertinenza Mg. 0 Proprietario:

SAU:

Tare:

0,3

Dal Vecchio

Sup. Agticola nel Comune: 1,4

Sup_affitto:

0,1

Localizzazione_annesso:

Corin (Valmareno)

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		330 Buono	Exra agricolo	Rurale	
		Totale	330			

Colture:

Quantità	coltura	
1	bosco	
0,3	prati permanenti	
1,3	Totale	

Famiglia:

Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
40	Operaio		10
		The second secon	

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fondo è essenzialmente boschivo, pertanto l'edificio svolge per lo più la funzione di resistenza per il fine settimana. Non è funzionale alle

esigenze del fondo.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

Sezione:

Numero:

155

E

Comune di Follina - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo

id_agri:

Piani:

Epoca:

Tipologia:

Numero edificio:

26

155

1801-1900

Sezione: F

Volume: 330

Interventi successivi:

dopo il 1971

Di pesante entità

Vincolo 1089:

No

Vincolo_1497:

Sì Sì

Art_10_24:

Destinazine_originaria:

Stalla -Fienile

Destinazione_attuale:

Stalla-Fienile

Tipologia_edilizia:

В

Grado protezione:

3

Contesto ambientale: Scoperto agricolo Strutture_verticali:

Strutture_orizzontali:

Sasso

Isolato

Legno

Stato: Buono Stato: Mediocre

Copertura:

Laterizio

Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Buono

Stalletta costituita da un vano con sovrastante fienile. Ai due lati, recentemente, sono stati aggregati due porticati in legno.

Sulla destra con caratteristiche di "provvisorietà" un vano adibito a cucina.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Avventizi:

Salariati_fissi:

Contoterzismo:

Descrizione:

Corin, 7

0

0

<30%

Sup.Agricola Tot.:

Sup_proprietà:

SAU:

8

Sup. Agticola nel Comune:8

Sup_affitto:

Tare:

0,2

Ha

8

Dati Fabbricato

Area Pertinenza Mq. 0

Proprietario: De Luca Silvio

Localizzazione_annesso:

località Corin

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Agriturismo		350	Mediocre	Agricolo	Rurale
		Totale	350			

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Moglie	55	Coadiuvante		50
Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Figlio	25	Coltivazione diretta		150
Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	64	Coltivazione diretta		225

Progetto:

Giudizio funziona	Il fondo, di discrete dimens fabbricati aziendali nel cen ricovero degli attrezzi. Il fa fondo poichè collegato all'	tro aziendale supp bbricato oggetto di	liscono alle esigenze di i verifica è funzionale al
Destinazione	Produttiva primaria	Categoria	С
progetto:	Agriturismo		G

Colture:

Quantità	coltura
3	bosco
0,75	vigneto non DOC
0,2	orticole p. campo
4,1	prati permanenti
8,05	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
12	Autocaricante
10	Rimorchio
3	Dilavatrice
2	Zappatrice
5	Falciatrice
8	Trattrice
8	Trattrice
48	Totale

Quantità	allevamenti
1	0 conigli
	4 syuini:ingrasso
	0
	6 bovini da ingrasso sopral'anno

Sezione:

Numero:

185

E

Comune di Follina - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo

id_agri:

Piani:

Epoca:

Tipologia:

Numero edificio:

28

2

Contesto ambientale: Scoperto agricolo

1801-1900

Sasso

Isolato

Sezione: E 185

Volume: 880

Interventi successivi:

1975 -1980

Di modesta entità

Vincolo_1089: Vincolo_1497:

No Sì

Sì

Art_10_24:

Residenza connessa al primario

Destinazine_originaria: Destinazione_attuale:

Deposito

Tipologia_edilizia:

C

2

Grado_protezione:

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Stato: Cattivo Laterocement Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Copertura:

Mediocre

Laterizio

Descrizione:

Edificio rurale costituito da due alloggi sulla destra e due corpi di fabbrica destinati a stalla e fienile sulla sinistra. Date le caratteristiche di pregio del luogo, un suo recupero va attentamente valutato

Dati Aziendali

Dati Fabbricato Ha Valmareno - Treviso Indirizzo: Sup.Agricola Tot.: 0,4 Salariati_fissi: 0 Area Pertinenza Mg. 0 Sup_proprietà: 0,4 Avventizi: 0 Proprietario: SAU: 0,3 Biz Angilina - Meneghel Santo e Rino Contoterzismo: Sup. Agticola nel Comune: 0,4 Localizzazione_annesso: Sup_affitto: Corin (Valmareno) Tare: 0,1

Fabbricati:

Num	ero funzione	MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Ricovero animali	100	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Deposito prodotti	150	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Deposito attrezzi	150	Mediocre	Non utilizzato	Rurale
1	Uso abitazione	200	Mediocre	Exra agricolo	Rurale
	To	otale 600			

Famiglia:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fabbricato si insersce in un fondo di pertinenza di dimensioni esigue. E', inoltre, posseduto da più proprietari. Pertanto si giudica l'edificio

non più funzionale alle esigenze del fondo.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

Colture:

	ermanenti
0,3 Total)
344	

Attrezzature:

Sezione:

Numero:

156

E

Comune di Follina - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo

·id_agri:

27

Sezione: E 156

Interventi successivi:

Ricostruzione e ampliamento 1994-95

Di modesta entità

Piani:

Epoca:

Tipologia:

Numero edificio:

2

1801-1900

Scoperto agricolo

Volume: 450

Vincolo_1089:

Ha

5

5

2

Vincolo_1497:

Sì Sì

No

Art_10_24:

Destinazine_originaria:

Stalla - Fienile

Destinazione_attuale:

Residenza - Agriturismo

Tipologia_edilizia:

A

Grado protezione:

2

Contesto ambientale: Strutture_verticali:

Sasso Legno

Isolato

Stato: Mediocre

Stato: Cattivo Stato: Cattivo

Copertura: Stato di conservazione Mediocre

Strutture_orizzontali:

Laterizio

Stato Strutture:

Cattivo

Descrizione:

Stalletta costituita da un vano con sovrastante fienile. Sulla destra un porticato per il deposito di attrezzi agricoli.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Avventizi:

Salariati_fissi:

Contoterzismo:

Corin

0

0 <30%

Sup.Agricola Tot.:

Sup_proprietà:

SAU:

Sup. Agticola nel Comune:5

Sup_affitto: Tare: 0,2 **Dati Fabbricato**

Area Pertinenza Mg. 0

Proprietario:

De Luca Pietro Localizzazione_annesso:

località Corin (Valmareno)

Fabbricati:

Num	ero funzione	MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Agriturismo	200	Buono	Agricolo	Rurale
1	Deposito prodotti	30	Buono	Agricolo	Rurale
1	Deposito attrezzi	30	Buono	Agricolo	Rurale
1	Uso abitazione	200	Buono	Agricolo	Rurale
	7	otale 460			

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate 60
Moglie	58			00
Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	60	Coltivazione diretta		225

Progetto:

Giudizio funzionalità:	L'edificio in oggetto è stato ricostruito al fine di ospitare locali per
	Personal di un'attività agrituristica a l'abitazione del conduttore

l'esercizio di un'attività agrituristica e l'abitazione del conduttore.

Pertanto si giudica il fabbricato funzionale alle esigenze del fondo.

Destinazione progetto: Residenza

Categoria A

Agriturismo

G

Colture:

tità	coltura
2,8	bosco
0,3	vigneto non DOC
0,1	orticole p. campo
1,6	prati permanenti
4,8	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
5	Falciatrice
8	Trattrice
13	Totale

Allevamenti:

Quantità allevamenti

15 ovaiole

15 conigli

3 syuini:ingrasso

2 bovini da latte:manze

id_agri:

31

Interventi successivi:

Sezione: E

Numero edificio:

Sezione: E 209

No

Numero:

Piani:

2

Volume: 450

Vincolo_1089: Vincolo_1497:

Sì

Art_10_24:

Sì

209

Epoca: Tipologia: Prima '800

Isolato

Scoperto agricolo Contesto ambientale:

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Destinazione_attuale:

Stalla - Fienile - Deposito

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso Legno

Stato: Cattivo Stato: Cattivo Tipologia_edilizia: Grado_protezione:

2

Copertura:

Laterizio

Stato: Cattivo

Stato di conservazione Cattivo

Stato Strutture: Cattivo

Descrizione:

Edificio rurale costituito da quattro vani disposti in linea e da un porticato sul lato sinistro. L'insieme risulta in pessimo stato

di conservazione.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Brumal (Valmareno)

Sup.Agricola Tot.:

Ha 0,4 0,4

Dati Fabbricato Area Pertinenza Mq. 0

Proprietario:

Salariati_fissi: Avventizi: Contoterzismo:

0

Sup_proprietà: SAU:

0,3

Collet Rosina - Buffon Pasqua

Sup. Agticola nel Comune: 0,4 Sup_affitto:

Localizzazione_annesso:

Tare:

0,1

località Sal. (Valmareno)

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito prodotti		50	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Deposito attrezzi		50	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Uso abitazione		150	Precario	Non utilizzato	Rurale
		Totale	250			

Famiglia:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fondo considerato è quello di stretta pertinenza al fabbricato, visto che quest'ultimo si trova in zona montana. L'edificio non è in alcun modo utilizzato e lo si giudica non più funzionale alle esigenze del fondo.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

Colture:

Attrezzature:

id_agri:

32

Interventi successivi:

Numero edificio:

Sezione: E 210

Numero:

210

Sezione:

Piani:

2

Volume: 450

Vincolo 1089:

No

Vincolo_1497:

Sì

Art_10_24:

Sì

Epoca:

1801-1900

Tipologia:

Isolato

Scoperto agricolo

Destinazine_originaria: Destinazione_attuale:

Residenza connessa al primario

Deposito agricolo

Contesto ambientale: Strutture_verticali:

Sasso Strutture_orizzontali: Legno Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Tipologia_edilizia: Grado protezione: C 2

Copertura:

Laterizio

Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Casa agricola costituita da tre vani disposti in linea e da una piccola stalla affiancata. Al 1º piano 1 camera e 2 fienili

Dati Aziendali

Descrizione:

Indirizzo:

del Guà (Valmareno)

Sup.Agricola Tot.:

Ha 0,5

Area Pertinenza Mg. 0

Salariati_fissi: 0 Avventizi: 0

Sup_proprietà:

0,5

0,1

Proprietario:

Contoterzismo:

SAU: 0,4 Benincà Valerio-Andreolla Antonio

Dati Fabbricato

Sup. Agticola nel Comune: 0,5

Localizzazione_annesso:

Sup_affitto: Tare:

località Sal. (Valmareno)

Fabbricati:

Nun	nero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito prodotti		50	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Deposito attrezzi		50	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Uso abitazione		150	Precario	Non utilizzato	Rurale
		Totale	250			

Famiglia:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fondo considerato è quello pertinente al fabbricato. Quest'ultimo è collocato in area montana. Non si ravvisa una sua funzionalità dal

punto di vista agricolo.

Destinazione

progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

Colture:

0.4
0,4 prati permanenti
0,4 Totale

Attrezzature:

Sezione:

Numero:

Comune di Follina - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo

id_agri:

61

Interventi successivi:

Numero edificio:

Sezione: E 203

E

203

Piani:

Volume: 350

Vincolo_1089:

No

Vincolo_1497:

No

Art_10_24:

No

Epoca:

1801-1900 Isolato

Destinazine_originaria:

Primaria

Tipologia: Contesto ambientale:

Scoperto agricolo

Destinazione_attuale:

Primaria

Strutture_verticali:

Sasso

Stato: Mediocre

Grado_protezione:

Tipologia_edilizia:

2

Strutture_orizzontali:

Legno

Stato: Mediocre Laterizio Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Copertura:

Mediocre

Descrizione:

Dati Aziendali

Salariati_fissi:

Contoterzismo:

Indirizzo:

Avventizi:

Via Corin

0

0

Sup.Agricola Tot.:

Sup_proprietà:

0

0,8 0,8

Ha

Proprietario:

Sup. Agticola nel Comune: 0

Sup_affitto:

Dati Fabbricato

Area Pertinenza Mg.

De Noni Gianfranco - Biz Oscar e Mariangela

Localizzazione_annesso:

Loc. Cal Maor

Tare:

SAU:

0

Fabbricati:

Г	Num	ero funzione	MQ	Stato	Uso	Tipologia	
	1	Lavorazione prodotti	50	Precario	Non utilizzato	Rurale	
	1	Ricovero animali	150	Precario	Non utilizzato	Rurale	
		To	tale 200				J.

Colture:

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità:

L'edifico di 350mc è catalogato con il numero 203a/ sez E. L'edificio di dimensioni minori nelle vicinanze è catalogato con il numero 203b/sez

Destinazione progetto: Abitazione saltuaria

Categoria B

id_agri:

25

Interventi successivi: 1901-1945

Sezione:

E

Numero edificio:

Sezione: E 148

Scoperto agricolo

Vincolo_1089:

No

Numero:

Piani:

2

Volume: 650

Vincolo_1497: Art_10_24:

Sì Sì 148

Epoca:

1801-1900

Tipologia:

Contesto ambientale:

Strutture_verticali:

Strutture_orizzontali:

Isolato

Residenza connessa al primario

Destinazione_attuale:

Residenza saltuaria-stalla-fienile

Tipologia_edilizia:

C

Copertura:

Sasso Legno

Stato: Mediocre

Stato: Mediocre Stato: Mediocre

Laterizio Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Grado_protezione:

Destinazine_originaria:

2

Descrizione:

Casa agricola costituita al piano terra da cucina, due porticati per il ricovero attrezzi e da un vano adibito a stalla. Al 1º piano 1 sola camera e il fienile.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Parigi

Ha

Dati Fabbricato

Salariati_fissi:

Sup.Agricola Tot.:

1,2

Area Pertinenza Mg. 12000

Avventizi:

0

Sup_proprietà:

1,2 1

Proprietario:

SAU: Contoterzismo: <30%

Sup. Agticola nel Comune: 1,2

Tormena Maurizio

Sup_affitto:

0

Localizzazione_annesso:

Corin

Tare:

0,2

Fabbricati:

Nu	mero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito prodotti		50	Precario	Exra agricolo	Colonica
1	Deposito attrezzi		50	Mediocre	Exra agricolo	Colonica
1	Uso abitazione		350	Mediocre	Exra agricolo	Colonica
		Totale	450			

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	32	Altra		0

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fondo è di dimensioni esigue, pertanto non si ravvisa la necessità di mantenere la funzionalità dell'edificio che risulta pertanto non

funzionale al fondo.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

Produttiva primaria

C

Colture:

Quantità	coltura
0,1	vigneto non DOC
0,9	prati permanenti
1	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
10	Trattrice
5	Falciatrice
15	Totale

id_agri:

20

Interventi successivi:

Sezione:

Numero edificio:

67

2

Sezione: E

Volume: 350

Vincolo_1089:

No

Sì

Art_10_24:

67

Numero:

Epoca:

Piani:

1801-1900

Tipologia:

Isolato

Contesto ambientale:

Scoperto agricolo

Sasso

Stato: Mediocre

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali: Copertura:

Legno Laterizio

Stato: Cattivo Stato: Cattivo

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Cattivo

Vincolo_1497:

Sì

Stalla - Fienile

Destinazine_originaria: Destinazione_attuale:

В

Fienile

Tipologia_edilizia: Grado protezione:

2

Descrizione:

Avventizi:

Contoterzismo:

Stalletta costituita da un unico vano al piano terra e da sovrastante fienile.

Dati Aziendali

Indirizzo: S. Liberale

Salariati_fissi: 0

0 <30%

Sup.Agricola Tot.: Sup_proprietà:

SAU:

Tare:

1,8 1,8

1,5

Ha

Sup. Agticola nel Comune: 1,8

Sup_affitto: 0,3 **Dati Fabbricato**

Area Pertinenza Mg. 350

Proprietario:

Gallon Giuseppe

Localizzazione_annesso:

località Sabbion

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito prodotti		60	Mediocre	Non utilizzato	Rurale
1	Deposito attrezzi		60	Mediocre	Non utilizzato	Rurale
		Totale	120			

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	65		Pensionato	30

Progetto:

Giudizio funzionalità: L'azienda è di modeste dimensioni e l'annesso oggetto di verifica, rispetto al centro aziendale, è posto in posizione sfavorevole. Per le normali esigenze sono sufficienti gli annessi presenti nel centro aziendale. Quindi l'edificio E67 non è funzionale alle esigenze del fondo.

Destinazione

Abitazione saltuaria

Categoria B

progetto:

Colture:

Quantità	coltura
0,3	vigneto non DOC
1	prati permanenti
0,2	prati avvicendati
1,5	Totale

Attrezzature:

5	Falciatrice	
8	Trattrice	
13	Totale	

id_agri:

21 76

Sezione: E

2

Volume: 350

Epoca:

Piani:

Tipologia:

Numero edificio:

Isolato

Contesto ambientale: Scoperto agricolo

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso

Prima '800

Stato: Mediocre Legno Stato: Mediocre Stato: Cattivo

Stato di conservazione

Stato Strutture:

Mediocre

Interventi successivi:

1801-1945

Di pesante entità

Stalla - Fienile

Stalla - Fienile

Vincolo_1089:

Vincolo_1497: Art_10_24:

Sì Sì

No

Destinazine_originaria:

Destinazione_attuale:

Tipologia_edilizia: A

Grado_protezione:

Sezione:

E

Numero:

76

Copertura: Laterizio

Mediocre

2

Descrizione:

Stalletta costituita da un solo vano al piano terra e sovrastante fienile. Sulla destra, in aderenza, un porticato per il ricovero degli attrezzi agricoli

Dati Aziendali

Indirizzo:

Avventizi:

Salton, 74

Salariati_fissi:

Contoterzismo:

0

0

<30%

Sup.Agricola Tot.:

Sup_proprietà: SAU:

Tare:

7 7 2

Ha

Area Pertinenza Mq. 0 Proprietario:

Sup. Agticola nel Comune:7 Sup_affitto:

0

De Conto (50%)

Localizzazione_annesso:

località Sabbion

Dati Fabbricato

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		176	Mediocre	Non utilizzato	Rurale
Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
2	Deposito prodotti		70	Mediocre	Agricolo	Rurale
2	Deposito attrezzi		100	Mediocre	Agricolo	Rurale
		Totale	346			

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	69		Pensionato	80

Progetto:

Giudizio funzionalità:

.Per le normali esigenze del fondo gli annessi presenti nel centro aziendale (via Salton) appaiono sufficienti. Il fabbricato eggetto di verifica è posseduto per un 50% dal sig. De Conto, ed è da considerarsi non più funzionale alle esigenze del fondo.

Destinazione

progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

Colture:

Quantità	coltura
5	bosco
0,5	vigneto DOC
1,5	mais
7	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
5	Botte
12	Autocarro
5	Falciatrice
40	Rimorchio
8	Trattrice
70	Totale

Allevamenti:

Quantità allevamenti

id_agri:

Numero edificio:

54

64

Interventi successivi:

Anno 1972-73 di pesante entità

Sezione:

Numero:

64

Piani:

Epoca:

2

Volume: 180

Sezione: E

Vincolo 1089:

No

Vincolo_1497:

Sì

Art_10_24:

No

Destinazine_originaria:

Stalla - fienile

Tipologia: Isolato Contesto ambientale:

Scoperto agricolo

Destinazione attuale:

Deposito

Strutture verticali:

Sasso

1801-1900

Stato: Cattivo

Tipologia_edilizia:

A 3

Strutture_orizzontali: Copertura:

Legno Laterizio

Stato: Cattivo Stato: Mediocre

Grado protezione:

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Cattivo

Stalletta costituita da un unico vano al piano terra e da sovrastante fienile. Tra il 1972 e il 1973 è stato edificato in aderenza

un nuovo manufatto destinato a ricovero attrezzi agricoli in contrasto con l'insieme.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Descrizione:

Madonnetta

Ha

Dati Fabbricato

Salariati_fissi:

Contoterzismo:

0

Sup.Agricola Tot.:

5,15 5,15 Area Pertinenza Mq. 10000

Proprietario:

Avventizi:

0

Sup_proprietà: SAU:

2

Dal Pont Mario

Sup. Agticola nel Comune:0

Localizzazione_annesso:

Sup affitto:

Loc. Sabbion Valmareno

Tare:

0,05

Fabbricati:

N	umero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito attrezzi		70	Mediocre	Agricolo	Adiacenza
1	Ex stalla		60	Mediocre	Non utilizzato	Rurale
		Totale	130			

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	69	Pensionato		0

Progetto:

Si può assumere un 20% di funzionalità la pianta rimanente può ess destinata ad altri usi.	
Categoria	

Colture:

Quantità	coltura
0	
3,1	bosco
0,6	vigneto non DOC
1,4	mais
5,1	Totale

Attrezzature:

)	Superficie ingombro	tipo
	8	Falciatrice
	5	Rimorchio
	7	Trattrice
	20	Totale

id_agri:

33

Interventi successivi:

Sezione:

28

Numero edificio:

28 Sezione: F

Piani:

2 Volume: 330

Scoperto agricolo

Vincolo_1089: No Vincolo_1497: Sì Numero:

Epoca:

1801-1900

Destinazine_originaria:

Art 10 24:

Stalla - Fienile

Tipologia:

Isolato

Destinazione_attuale:

Stalla - Fienile

Contesto ambientale:
Strutture_verticali:

Sasso

Stato: Mediocre

Tipologia_edilizia:

В

Sì

Strutture_orizzontali: Copertura:

Legno Laterizio

Stato: Mediocre
Stato: Mediocre

Grado_protezione:

2

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Descrizione:

Tipica stalletta-fienile costituita da un unico vano al piano terra e da un fienile sovrastante. In epoca più recente, sul lato destro del fabbricato, è stato aggiunto un portico per il ricovero di attrezzi agricoli.

Dati Aziendali

Dati Fabbricato Salton (Valmareno) Ha Indirizzo: Sup.Agricola Tot.: 0 Salariati fissi: Area Pertinenza Mg. 0 Sup_proprietà: 0 Avventizi: 0 Proprietario: SAU: Contoterzismo: eredi Faccaron Carlo Sup. Agticola nel Comune: 0 Localizzazione_annesso: Sup_affitto: località Bosch Longhi Tare:

Fabbricati:

Nun	nero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito attrezzi		110	Precario	Non utilizzato	Rurale
		Totale	110			

Colture:

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fabbricato è collocato in una zona boschiva piuttosto impervia. Non è funzionale alla condizione del fondo.

Destinazione Abitazione saltuaria progetto:

Categoria B

id_agri:

34 38 Interventi successivi:

F

38

Numero edificio:

Contesto ambientale: Scoperto agricolo

Sezione: F

Volume: 320

Vincolo_1089:

No

Numero:

Sezione:

Piani:

2

Vincolo_1497:

Sì

Sì

Art_10_24:

Residenza connessa al primario

Epoca: Tipologia: Prima '800

Isolato

Destinazine_originaria: Destinazione_attuale:

Non utilizzato

Strutture_verticali:

Sasso

Stato: Cattivo

Tipologia_edilizia:

C

Strutture_orizzontali: Copertura:

Legno

Stato: Cattivo

Stato: Cattivo

Stato di conservazione Cattivo

Laterizio

Stato Strutture: Cattivo

Grado protezione:

2

Descrizione:

L'edificio è di tipo residenziale rurale costituito al piano terra da tre vani disposti in linea e adibiti a cucina, cantina e stalla, al primo piano una camera, il granaio ed il fienile.

Dati Aziendali

Indirizzo:

S. Pietro

Ha

Dati Fabbricato

Salariati_fissi:

0

Sup.Agricola Tot.:

8

Area Pertinenza Mg. 0

Avventizi: 0 Sup_proprietà: 8 SAU: 8

Proprietario:

Contoterzismo: <30% Sup. Agticola nel Comune: 3 Frozza Giuseppe

Localizzazione_annesso:

Sup_affitto:

località Bosch Longhi

Tare:

0

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito attrezzi		100	Precario	Agricolo	Rurale
		Totale	100			

Famiglia:

Grado_parentela	Età Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	54	Pensionato	120

Progetto:

Giudizio funzionalità:

Il fondo è di dimensioni contenute, pur tuttavia l'agricoltore svolge un'attività part-time che necessita di adeguate strutture aziendali. Il fabbricato in questione assolve alla funzione di ricovero attrezzi per i terreni collinari ed è da considerarsi, pertanto, funzionale al fondo.

Destinazione

Residenza

Categoria A

progetto:

Produttiva primaria

C

Colture:

Quantità	coltura
5	bosco
1,5	prati permanenti
1,5	mais
8	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
5	Botte
5	Ati.fienagia.
10	Rimorchio
5	Falciatrice
8	Trattrice
33	Totale

id_agri:

50

Interventi successivi:

E

Numero edificio:

122

Sezione: E

No

Numero:

Sezione:

Piani:

2

Volume: 400

Vincolo_1089: Vincolo_1497:

Art_10_24:

Sì No

122

Epoca:

1901-1945

Tipologia:

Isolato

Contesto ambientale: Nucleo rurale

Destinazine_originaria:

Stalla-fienile

Destinazione_attuale: Tipologia_edilizia:

Deposito

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso Legno Legno

Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Grado_protezione:

C 5

Copertura: Stato di conservazione Mediocre

0

Stato Strutture:

Mediocre

Descrizione:

Edificio rurale di tipo stalla-fienile sito in adiacenza alle sponde del torrente Corin.

Dati Aziendali

Indirizzo: Salariati_fissi: Poey de Lescar (France)

Sup.Agricola Tot.:

0,1 0,1

Ha

Dati Fabbricato Area Pertinenza Mg. 0

Avventizi: 0 Contoterzismo:

Sup_proprietà:

Proprietario:

SAU: Sup. Agticola nel Comune: 0

Benincà Graziosa

Sup_affitto:

0,1

Localizzazione_annesso:

Via Solandre (Valmareno)

Tare:

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito prodotti		40	Precario	Non utilizzato	Rurale
Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
2	Ricovero animali		40	Precario	Non utilizzato	Rurale
		Totale	80			

Colture:

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità:

Il fabbricato è, unitamente all'edificio n.E121, unica proprietà di

residente all'estero. Non si ravvisa nessuna funzionalità dell'edificio al

fondo, peraltro inesistente.

Destinazione

Abitazione saltuaria

Categoria B

progetto:

Deposito, garage, magazzino

F

id_agri:

47

121

Interventi successivi:

E

Numero edificio:

Sezione: E

Numero:

Sezione:

Piani:

Volume: 200

Vincolo_1089: Vincolo_1497:

No Sì

Art_10_24:

No

121

Epoca:

1901-1945

Tipologia:

Isolato

Destinazine_originaria:

Ex latteria familiare.

Contesto ambientale:

Nucleo rurale

Destinazione_attuale:

Tipologia_edilizia:

Inutilizzato

Strutture_verticali: Strutture orizzontali:

Sasso Legno

Stato: Mediocre

Grado protezione:

F

Copertura:

Laterizio

Stato: Mediocre Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

5

Descrizione:

Piccolo fabbricato di tipologia tradizionale sito sulle sponde del torrente Corin in corrispondenza di un ponte carrabile.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Poey de Lescar (Francia).

Sup.Agricola Tot.:

Dati Fabbricato

Salariati_fissi:

0

0,1

Area Pertinenza Mq. 0

0

Sup_proprietà:

0,1

Ha

Proprietario:

Avventizi: Contoterzismo:

SAU:

Benincà Graziosa

Sup. Agticola nel Comune:0

Localizzazione_annesso:

Sup_affitto:

Tare:

0,1

Via Solandre (Valmareno).

Fabbricati:

Num	ero funzione	MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Lavorazione prodotti	40	Buono	Non utilizzato	Rurale
	Т	otale 40			

Colture:

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fabbi

Il fabbricato è, unitamente all'edificio n.E122, unica proprietà di

residente all'estero. Non si ravvisa nessuna funzionalità dell'edificio al

fondo, peraltro inesistente.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

o:

Deposito, garage, magazzino

F

id_agri:

35

Interventi successivi:

Sezione:

Numero edificio:

Sezione: F 138

Vincolo_1089:

No

Numero:

138

Piani:

Volume: 300

Vincolo_1497: Art_10_24:

Sì Sì

Epoca:

1801-1900

Destinazine_originaria:

Stalla - Fienile

Tipologia:

Isolato

Destinazione_attuale:

Stalla - Fienile

Contesto ambientale: Strutture verticali:

Scoperto agricolo

Tipologia_edilizia:

A

Strutture_orizzontali: Copertura:

Sasso Legno

Stato: Mediocre Stato: Mediocre Stato: Mediocre

Grado_protezione:

2

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Laterizio

Descrizione:

Stalletta-fienile costituita da due vani al piano terra e da sovrastante fienile.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Beoria (Valmareno)

Sup.Agricola Tot.:

Dati Fabbricato

Salariati_fissi: Avventizi:

0

Sup_proprietà:

Ha 0,7 0,7

Area Pertinenza Ma.

Contoterzismo:

SAU: 0,6 Proprietario:

Sup. Agticola nel Comune: 0,7

Dorigo e altri

Sup_affitto:

Localizzazione_annesso:

Tare:

0,1

località Ronche

Fabbricati:

Nume	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		300	Precario	Non utilizzato	Rurale
		Totale	300			

Colture:

Quantità	coltura
0,3	vigneto DOC
0,3	prati permanenti
0,6	Totale

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
_	0		Pensionato	0

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Vista la scarsa superficie del fondo e la dimensione contenuta del fabbricato oggetto dell'analisi, non si considera funzionale l'edificio F138.

Destinazione Residenza Categoria A progetto:

id_agri:

Piani:

Epoca:

Tipologia:

19

Interventi successivi: In fase di ristrutturazione

Sezione:

Numero:

3

Numero edificio:

3

2

Contesto ambientale: Scoperto agricolo

Sezione: E

Volume: 1000

Vincolo_1089:

No

Vincolo_1497:

Sì

Art_10_24:

Sì

Destinazine_originaria:

Annesso agricolo

Destinazione_attuale:

Non utilizzato

Tipologia_edilizia:

C

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso Legno

1801-1900

Isolato

Stato: Buono

Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Laterizio Mediocre

Grado protezione:

2

Descrizione:

Copertura:

Annesso rustico relativo al fabbricato 2E costituito da tre vani e un porticato al piano terra, da due vani adibiti a granaio e fienile al 1º piano. Attualmente non è utilizzato.

Dati Aziendali

Indirizzo:

via Milano, 9

Sup.Agricola Tot.:

Dati Fabbricato

Area Pertinenza Mq. 1000

Salariati_fissi: Avventizi:

Contoterzismo:

0 0

<30%

Sup_proprietà: SAU:

Sup. Agticola nel Comune: 4

Biz Agostino Localizzazione_annesso:

Sup_affitto:

Ha

Colombera

Proprietario:

Tare:

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		900	Precario	Exra agricolo	Colonica
Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
2	Deposito prodotti		200	Precario	Exra agricolo	Colonica
2	Deposito attrezzi		200	Precario	Non utilizzato	Colonica
		Totale	1300			

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	43	Commerciele ed artigianale		15

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fondo è di limitate dimensioni, la ripartizione colturale non prevede

colture di elevata intensità di lavoro. Si ritiene, pertanto, che l'edificio

sia non funzionale alla conduzione del fondo.

Destinazione

Residenza

Categoria A

progetto:

Produttiva primaria

C

Colture:

Quantità	coltura	
1	bosco	
1	prati permanenti	
2	mais	
4	Totale	

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
0	Spaccalegna
5	Falciatrice
10	Rimorchio
10	Trattore
25	Totale

id_agri:

18

Interventi successivi:

In fase di ristrutturazione

Sezione:

Numero:

Numero edificio:

2

3

Sezione: E

Volume: 900

Vincolo 1089:

No

Vincolo_1497:

Sì

Art_10_24:

Sì

2

E

Epoca:

Piani:

Prima '800

Tipologia:

Isolato

Scoperto agricolo

Sasso

Stato: Mediocre

Strutture_orizzontali: Copertura:

·Legno Laterizio

Stato: Cattivo Stato: Cattivo

Stato di conservazione Cattivo

Stato Strutture:

Contesto ambientale:

Strutture_verticali:

Cattivo

Destinazine_originaria: Destinazione_attuale:

Non utilizzata

Residenza connessa al primario

Tipologia_edilizia:

A

Grado_protezione:

1

Descrizione:

Casa d'abitazione connessa al primario del 17° secolo ottenuta dall'ampliamento di un torrione preesistente. Al piano terra tre vani serviti da un corridoio, al 1º piano cinque vani, al 2º piano un ampio granaio. In cattivo stato necessita di un urgente intervento di ristrutturazione.

Ha

4

4

Dati Aziendali

Indirizzo: Salariati_fissi:

0 0

via Milano, 9

Avventizi: Contoterzismo: <30%

Sup.Agricola Tot.:

Sup_proprietà: SAU:

Sup. Agticola nel Comune: 4

Sup_affitto: Tare: 0 Dati Fabbricato

Area Pertinenza Mg. 10000

Proprietario:

Biz Agostino Localizzazione annesso:

Colombera

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		900	Precario	Exra agricolo	Colonica
Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
2	Deposito prodotti		200	Precario	Exra agricolo	Colonica
2	Deposito attrezzi		200	Precario	Non utilizzato	Colonica
		Totale	1300			

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	43	Commerciale e artigianale		15

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fondo è di limitate dimensioni, la ripartizione colturale non prevede

colture di elevata intensità di lavoro. Si ritiene, pertanto, che l'edificio

E2 non sia funzionale al fondo.

Destinazione R progetto:

Residenza

Categoria A

Colture:

Quantità	coltura
1	bosco
1	prati permanenti
2	mais
4	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
0	Spaccalegna
5	Falciatrice
10	Rimorchio
10	Trattore
25	Totale

Sezione:

Numero:

H

169

Comune di Follina - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo

id_agri:

38

Interventi successivi:

Numero edificio:

Sezione: H 169

Vincolo_1089:

No

Piani:

2 Volume: 370 Vincolo_1497:

Sì

Art_10_24:

Sì

Epoca:

1801-1900

Tipologia:

Isolato

Destinazine_originaria:

Stalla-fienile

Contesto ambientale:

Scoperto agricolo

Destinazione_attuale:

Stalla-fienile

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso Legno

Stato: Mediocre

Tipologia_edilizia:

A

Copertura:

Laterizio

Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Grado_protezione:

2

Descrizione:

Edificio rurale a due piani costituito da due vani stalla e deposito e un portico al piano terra, al 1º piano il fienile con adiacente granaio.

Dati Aziendali

Indirizzo:

M. De Mari

Dati Fabbricato

Salariati_fissi:

0 0 Sup.Agricola Tot.: Sup_proprietà:

1,2 1,2

Ha

Area Pertinenza Mg. 0

Avventizi: Contoterzismo:

SAU:

Proprietario:

Sup. Agticola nel Comune: 0

Lucchetta Maria

Sup_affitto:

Localizzazione_annesso:

Tare:

2

località Volpera

Fabbricati:

Nun	nero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito prodotti		70	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Deposito attrezzi		60	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Uso abitazione		150	Precario	Non utilizzato	Rurale
		Totale	280			

Colture:

Quantità	coltura
1	bosco
1	Totale
	Totale

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	70		Pensinata	0

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fondo è complessivamente rimboscato e il fabbricato non può svolgere alcuna funzione nella conduzione dello stesso. E' visibile lo stato di abbandono sia del fabbricato, sia dei terreni.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

id_agri:

37

Interventi successivi:

Numero edificio:

165

Sezione: H

Vincolo_1089:

H Numero:

Sezione:

Piani:

3

Volume: 1150

Vincolo_1497:

No

Sì Sì

Art_10_24:

165

Epoca:

1801-1900

Tipologia:

Isolato

Scoperto agricolo

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Contesto ambientale:

Destinazione_attuale: Tipologia_edilizia:

Deposito agricolo

Strutture verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso Legno

Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Copertura:

Laterizio

Stato di conservazione Mediocre Stato Strutture:

Mediocre

Stato: Mediocre

Grado_protezione:

2

C

Descrizione:

Edificio rurale per due famiglie costituito da quattro vani in linea al piano terra, sulla destra la parte residenziale, sulla sinistra gli annessi rustici.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Piazza Salone (Valmareno)

Ha

Dati Fabbricato

Salariati_fissi:

0

Sup.Agricola Tot.: Sup_proprietà:

3,5 3,5 Area Pertinenza Mg. 0

Avventizi: 0 Contoterzismo: <30%

SAU: 0 Proprietario:

Sup. Agticola nel Comune: 3,5

Zanon Giancarlo

Localizzazione_annesso:

Sup_affitto:

0

località Volpera

Tare:

0

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		1150	Mediocre	Exra agricolo	Rurale
		Totale	1150			

Famiglia:

Grado_parentela Conduttore	Età 49	Occupaz Commerciale ed artigianale	Non_occupato	Giornate lavorate 20

Progetto:

Giudizio funzionalità: Visto l'ordinamento colturale, il fabbricato non è da considerarsi funzionale alla conduzione del fondo

Destinazione

Residenza

Categoria A

progetto:

Produttiva primaria

C

Colture:

Quar	ntità	coltura
	2	bosco
	1,5	prati permanenti
	3,5	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
5	Falciatrice
8	Trattore
13	Totale

Sezione:

Numero:

H

5

Comune di Follina - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo

id_agri:

Numero edificio:

52 5

2

Sezione: H

Piani:

Volume: 300

Epoca:

1901-1945

Tipologia:

Isolato

Contesto ambientale: Nucleo rurale

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso Legno

Stato: Mediocre Stato: Mediocre

Copertura:

Laterizio

Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Interventi successivi:

Vincolo_1089:

No

Vincolo_1497: Art_10_24:

No No

Ha

1,95

1,95

0

0,1

Destinazine_originaria:

Destinazione_attuale:

Atttività produttiva primaria Attività produttiva primaria

Tipologia_edilizia:

Grado_protezione:

5

Descrizione:

Dati Aziendali

Indirizzo:

Salariati_fissi: Avventizi:

Contoterzismo:

Via Trestrade

0 0 Sup.Agricola Tot.:

Sup_proprietà:

SAU: 1,85 Sup. Agticola nel Comune: 0,89

Sup_affitto:

Tare:

Dati Fabbricato

Area Pertinenza Mg. 0

Proprietario: Zanon Gino

Localizzazione_annesso:

Via Trestrade

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	 Deposito attrezzi 		100	Mediocre Non utilizzato	Rurale	
		Totale	100			

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	66	Pensionato		0
		,		

Progetto:

Giudizio funzionalità: Le strutture aziendali presenti sono più che sufficienti per le normali

necessità del fondo (di piccole dimensioni). Il fabbricato non è più

funzionale al fondo.

Destinazione

Deposito, garage, magazzino Categoria F

progetto:

Residenza

A

Colture:

Quantità	coltura
0,22	bosco
0,33	vigneto non DOC
1,3	prati permanenti
1,85	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
5	Falciatrice
5	Totale

id_agri:

Interventi successivi:

H

Numero edificio:

Sezione: H 173

No

Numero:

Sezione:

Piani:

3

Volume: 350

Vincolo_1089: Vincolo_1497:

Art_10_24:

No No

173

Epoca:

1801-1900

Tipologia:

Isolato

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Contesto ambientale: Scoperto agricolo

Destinazione_attuale:

Non utilizzato

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso Legno Stato: Mediocre

Tipologia_edilizia:

C 2

Copertura:

Laterizio

Stato: Mediocre Stato: Mediocre Grado_protezione:

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Descrizione:

Abitazione rurale costiuita da due vani al piano terra (cucina e stalla). Alla camera al 1º piano si accede mediante una scala

esterna

Dati Aziendali

Indirizzo:

Maestra

Ha

Dati Fabbricato

Salariati fissi:

30-60%

Sup.Agricola Tot.: Sup_proprietà:

14 14

0

Area Pertinenza Mg. 0

Avventizi: Contoterzismo:

SAU:

Proprietario: Zanon Stefano e Andrea Localizzazione_annesso:

Sup. Agticola nel Comune: 14 Sup_affitto:

Brusa

Tare:

0

Fabbricati:

Num	ero funzione	MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito prodotti	25	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Deposito attrezzi	25	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Uso abitazione	300	Precario	Non utilizzato	Rurale
		Totale 350			

Famiglia:

Progetto:

Giudizio funzionalità:

progetto:

La posizione del fabbricato a la sua tipologia non permettono un uso razionale dal punto di vista agricolo. L'edificio è da considerarsi non più funzionale alla conduzione del fondo.

....

Destinazione

Abitazione saltuaria

Categoria B

Colture:

Quantità	coltura
13	bosco
1	vigneto DOC
14	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
10	Rimorchio
8	Trattore
18	Totale

id_agri:

Numero edificio:

36 2

2

Sezione: G

Piani:

Volume: 520

Epoca:

1801-1900

Tipologia:

Isolato

Contesto ambientale:

Scoperto agricolo

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso

Stato: Mediocre Stato: Mediocre

Copertura:

Stato Strutture:

Legno Laterizio

Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Mediocre

Interventi successivi:

Vincolo_1089:

Vincolo_1497:

Art_10_24:

Ricostruzione e ampliamento 1996-97

Sezione:

G Numero:

2

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Destinazione_attuale:

C

Deposito

No

No

Sì

Tipologia_edilizia: Grado_protezione:

2

Descrizione:

Edificio rurale costituito da un corpo principale destinato alla residenza e disposto su 3 piani, e da due annessi rustici destinati a stalle e fienile.

Ha

0,2

0,2

0,2

Dati Aziendali

Contoterzismo:

Indirizzo:

Provincia di Venezia

Salariati_fissi: 0 Avventizi:

0

Sup.Agricola Tot.:

Sup_proprietà:

SAU:

0 Sup. Agticola nel Comune: 0,2

Sup_affitto:

Tare:

Dati Fabbricato

Area Pertinenza Mq. 0

Proprietario:

Bettin

Localizzazione_annesso:

località Fossa (Follina)

Fabbricati:

Nu	mero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	1 Uso abitazione	520 Buono Exra ag	Exra agricolo	colo Rurale		
		Totale	520			

Colture:

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: L'edificio in questione è stato recentemente ristrutturato per ottenere una residenza per il fine settimana. Non c'è alcuna connessione con il fondo di limitatissime dimensioni.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

id_agri:

53

Interventi successivi:

Sezione:

6

Numero:

Numero edificio:

0

0

Sezione:

No

Piani:

2

Volume: 500

Vincolo_1089: Vincolo_1497:

No

Art_10_24:

No

Epoca:

1901-1945

Tipologia:

Isolato

Scoperto agricolo

Destinazine_originaria:

Agricolo

Contesto ambientale:

Laterocement

Destinazione_attuale:

Deposito-magazzino

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali: Cotto

Stato: Mediocre

Tipologia_edilizia:

C

Copertura:

Laterizio

Stato: Mediocre Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre Stato Strutture:

Mediocre

Grado_protezione:

5

Descrizione:

Fabbricato sito lungo il torrente S. Pietro ad uso deposito, ora uitilizzato solo parzialmente.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Avventizi:

Via Cal della fornace, 1

Sup.Agricola Tot.: Sup_proprietà:

Ha 0,3

0,3

0,28

Proprietario: Fedato Luigino

Dati Fabbricato

Contoterzismo:

Salariati_fissi:

Sup. Agticola nel Comune:0

Sup_affitto:

Tare:

SAU:

0

0,02

Localizzazione_annesso:

Area Pertinenza Mg. 0

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
0	Deposito prodotti		50	Precario	Non utilizzato	Rurale
Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito attrezzi		50	Precario	Non utilizzato	Rurale
		Totale	100			

Colture:

Quantità	coltura
0,28	prati avvicendati
0,28	Totale

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	33	In industria		0

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Viste le esigue dimensioni del fondo, il fabbricato è da considerarsi non più funzionale al fondo.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

id_agri:

Numero edificio:

39

Sezione: | 52

Interventi successivi:

1946-1961

Superfetazione di pesante entità.

Sezione:

Numero:

52

Piani:

Epoca:

Tipologia:

3

Volume: 1200

Vincolo_1089:

No

Vincolo_1497:

Art_10_24:

No

Sì

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Contesto ambientale: Scoperto agricolo

Destinazione_attuale:

Deposito agricolo

Strutture verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso

A corte

1801-1900

Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Copertura:

Legno Laterizio

Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Tipologia_edilizia: Grado_protezione: C 2

Descrizione:

Casa d'abitazione costituita da tre corpi di fabbrica, il primo a 2 piani, il secondo a 3. Disgiunto l'annesso rustico adibito a

ricovero attrezzi.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Avventizi:

Salariati_fissi:

Contoterzismo:

Bernardi

0

0

<30%

Sup.Agricola Tot.:

Sup_proprietà:

SAU:

Ha 8,8

8,8

3,8

Sup. Agticola nel Comune: 8,8 Sup_affitto: 0

Tare:

Dati Fabbricato Area Pertinenza Mg. 0

Proprietario:

Bernardi Giuseppe

Localizzazione_annesso:

località via Meneghetti

0

Fabbricati:

Num	nero funzione	MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito prodotti	80	Precario	Agricolo	Rurale
1	Deposito attrezzi	70	Precario	Agricolo	Rurale
1	Uso abitazione	750	Precario	Agricolo	Rurale
	To	otale 900			

Famiglia:

Grado_parentela Conduttore	Età 32	Occupaz Coltivazione diretta	Non_occupato	Giornate lavorate 200

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fabbricato è, visto l'ordinamento colturale, funzionale al fondo. Il conduttore intende ricavare da una futura ristrutturazione l'abitazione propria, 2 locali per un agriturismo e quelli necessari per la conduzione del fondo.

Destinazione

Residenza

Categoria A

progetto:

Produttiva primaria-agrituris

C

Colture:

Quantità	coltura
5	bosco
1	vigneto DOC
2,8	orticole p. campo
8,8	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
10	Rimorchio
2	Decespugliatore
5	Falciatrice
17	Totale
	ingombro 10 2 5

Stato di fatto

LOCALIZZIONE: Follina

VIA: località Roncavazzai, 2

CATASTALE: Fg. 15, Mapp. 610, Sub. 3-4-5-6

ANNO COSTRUZIONE: ante 1942

PROPRIETÀ: Paoletti Lucia

RICHIESTA: trasformazione da annesso rustico a residenziale del corpo di fab-

brica centrale di una struttura agricola-produttiva.

STATO DI CONSERVAZIONE

URBANIZZAZIONE E SOTTOSERVIZI

Buono

X Strade di accesso

X Mediocre

Rete fognaria

Cattivo

X Rete idricaX Rete elettrica

Pessimo

Costruzione non ultimata

Rete gas

X Rete telefonica

DATI EDILIZI

Superficie coperta mq 142 Superficie di pertinenza mq 11.242

Piani fuori terra n° 2
Piani interrati n° 0
Volume fuori terra mc 751

Volume interrato

DESTINAZIONE D'USO ESISTENTE: edificio dismesso

PIANO DEGLI INTERVENTI


Zoning: zona E1 ambientale

Vincoli: vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 corsi d'acqua (Art. 142,

lett c), sito areale a rischio archeologico

Fragilità: Area idonea a condizione

PI vincoli scala 1:5 000



Documentazione fotografica





Progetto

ia Località Roncavazzai, 2

Edificio n.

ENF


Parere agronomico e prescrizioni

1. Il fabbricato è dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo rustico (si richiama la relazione agronomica allegata alla richiesta prot. n° 3123 del 11/04/2013).

Parere urbanistico e prescrizioni

- 1. Riconoscimento del cambio di destinazione del 100% della volumetria esistente in residenziale, fino a massimo 800 mc e n. 2 unità abitative.
- 2. Si prescrive il rispetto della coerenza tipologica dei nuovi fabbricati con quelli già esistenti.

Scheda progetto scala 1:2 000



Piano degli Interventi - EDIFICI NON FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

Edifici non funzionali Art. 43 L.R. 11/2004

id_agri:

14

23

Interventi successivi:

Sezione: D

Numero edificio:

Sezione: D

Vincolo 1089:

Numero:

Piani:

2

Volume: 330

Vincolo_1497:

No No

Art_10_24:

Sì

23

Epoca:

1801-1900

Tipologia:

Isolato

Contesto ambientale:

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Scoperto agricolo

Destinazione_attuale:

Abbandonata

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali: Sasso Legno Stato: Cattivo

Stato: Cattivo Stato: Cattivo

Laterizio

Stato di conservazione Cattivo Stato Strutture:

Cattivo

Tipologia_edilizia:

Grado protezione:

3

Descrizione:

Copertura:

Casa d'abitazione connessa al primario costituita da tre vani in linea al piano terra destinati a cucina, cantina a stalla. Dal vano centrale si accede al piano superiore composto da 1 camera, granaio e fienile. Dell'edificio rimangono le strutture verticali in sasso e solo parte degli orizzontamenti in legno.

Dati Aziendali

Indirizzo: Salariati_fissi:

Avventizi:

Cison di Valmarino

0

0

Sup.Agricola Tot.:

Dati Fabbricato

Sup_proprietà:

Ha 3,5 3,5

10000 Area Pertinenza Mq.

SAU:

0,1

Proprietario:

Contoterzismo:

Sup. Agticola nel Comune: 3,5

dott. Cesca Luciano

Sup_affitto:

0

Localizzazione_annesso:

Tare:

0,1

località col

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		330	Precario	Non utilizzato	Rurale
		Totale	330			

Colture:

Quantità	coltura	
3,3	bosco	
0,1	vigneto DOC	
3,4	Totale	

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	70	Farmacista		0

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fondo è in evidente stato di abbandono. Solo una piccola parte prospicente il fabbricato è coltivata a vite da un agricoltore (in affitto). L'edificio è semidiroccato e, allo stato attuale, non è più funzionale alla

conduzione del fondo.

Destinazione progetto: Abitazione saltuaria

Categoria B

id_agri:

15

Interventi successivi:

Sezione: D

27

Numero:

Numero edificio:

27

2

Sezione: D

Volume: 520

Vincolo_1089:

No

Vincolo_1497:

No

Art_10_24:

Sì

Epoca:

Piani:

1801-1900

Tipologia:

Isolato

Destinazine_originaria: Destinazione_attuale:

Residenza connessa a primario

Contesto ambientale: Scoperto agricolo

Tipologia_edilizia:

Fienile

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali: Sasso Legno Stato: Mediocre

B

Copertura:

Laterizio

Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Grado protezione:

2

Descrizione:

Casa d'abitazione connessa al primario costituita da due corpi di fabbrica disgiunti. La parte propriamente residenziale è costituita da due soli vani sovrapposti situati sul lato sinistro del fabbricato. Al piano superiore si accede senza scala dal retro del fabbricato.

Dati Aziendali

Indirizzo: Salariati_fissi:

Contoterzismo:

Avventizi:

Cison di Valmarino

0

0

Sup.Agricola Tot.:

Ha 1,2

Area Pertinenza Mq.

Dati Fabbricato

Sup_proprietà: 1,2 Proprietario: 0,3

SAU: Sup. Agticola nel Comune: 1,2

Floriani Alessandro - De Luca Ferruccio e altri

10000

Localizzazione_annesso:

località Col

Sup_affitto:

Tare:

0,1

Fabbricati:

Num	ero funzione	MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Deposito prodotti	50	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Deposito attrezzi	50	Precario	Non utilizzato	Rurale
1	Uso abitazione	250	Precario	Non utilizzato	Rurale
	Tot	ale 350			

Famiglia:

Progetto:

Giudizio funzionalità:

Il fabbricato e il fondo di pertinenza sono posseduti da più proprietari (n° 6). L'edificio risulta sostanzialmente abbandonato e, vista l'inesistenza di un'azienda agricola, non è da ritenersi funzionale al

fondo.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

Colture:

Quantità coltura
0,3 prati permanenti
0,3 Totale

Attrezzature:

Sezione:

Numero:

Comune di Follina - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo

id_agri:

16 29 Interventi successivi:

D

29

Numero edificio:

Sezione: D

Volume: 470

Vincolo_1089: Vincolo_1497: No

Art_10_24:

No

Sì

Epoca:

Piani:

1801-1900

2

Isolato

Tipologia:

Destinazine_originaria: Destinazione_attuale:

Residenza connessa al primario

Contesto ambientale: Scoperto agricolo

Tipologia_edilizia:

Deposito

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso Legno

Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Grado protezione:

C 2

Copertura:

Laterizio

Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Descrizione:

Casa d'abitazione connessa al primario costituita da tre vani in linea al piano terra e destinati a cucina, cantina e stalla. Al 1° piano, cui si accede dalla cucina, 1 camera, granaio e cucina.

Dati Aziendali

Indirizzo:

località Col di Follina

Sup.Agricola Tot.:

Ha 8,0

Dati Fabbricato Area Pertinenza Mg. 0

Salariati_fissi: Avventizi:

Contoterzismo:

0 0

<30%

Sup_proprietà: SAU:

0

Proprietario: Dalla Libera

Sup. Agticola nel Comune:0

Sup_affitto:

Tare:

Localizzazione_annesso:

località Col di Follina

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		470	Mediocre	Exra agricolo	Rurale
		Totale	470			

Colture:

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fabbricato in questione è attualmente la residenza del sig. Dalla

Libera. Il fondo, di limitate dimensioni, non consente di attribuire

alcuna caratteristica di funzionalità all'abitazione.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

id_agri:

Numero edificio:

17

30

Interventi successivi:

Ristrutturazione 1994

Sezione:

D

Numero:

30

Piani:

Epoca:

2

Volume: 500

Sezione: D

Vincolo_1089:

No

Vincolo_1497:

No

Art_10_24:

Sì

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Tipologia:

1801-1900 Isolato

Contesto ambientale: Scoperto agricolo

Destinazione_attuale:

Abbandonata

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Sasso Legno

Stato: Mediocre

Stato: Cattivo

Stato: Cattivo

Stato di conservazione Cattivo

Cattivo

Laterizio

Tipologia_edilizia: Grado_protezione: C 2

Descrizione:

Copertura:

Stato Strutture:

Casa d'abitazione connessa al primario costituita al piano terra da un'ampia cucina dalla quale si accede ai piani superiori, e da una stalla. Al 1ºpiano 2 camere con sovrastante granaio e fienile. L'edificio non è attualmente utilizzato per funzioni di

Ha

0

0

tipo primario.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Conegliano

Sup.Agricola Tot.:

Dati Fabbricato

Area Pertinenza Mq. 0

Salariati_fissi: 0 Avventizi: 0

Contoterzismo:

Sup proprietà:

Proprietario:

SAU: Sup. Agticola nel Comune:0

Favaro Silvano

0

Localizzazione_annesso:

Sup_affitto:

località Col

Tare:

0

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia	
1	Uso abitazione		500	Buono	Exra agricolo	Rurale	
		Totale	500				

Colture:

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fabbricato è in parte utilizzato quale alloggio temporaneo per il fine settimana. Non risulta perciò funzionale alle esigenze del fondo.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

id_agri:

Numero edificio:

43

118

Sezione:

Interventi successivi:

1975 circa

Di modesta entità.

Sezione:

118

Numero:

Piani:

Epoca:

Tipologia:

1801-1900

Scoperto agricolo

isolato

Volume: 740

Vincolo_1089: Vincolo_1497:

No No

Art_10_24:

Sì

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Destinazione_attuale:

Residenza di fine settimana

Tipologia_edilizia:

C

Strutture_orizzontali:

Sasso Legno

Stato: Buono

Stato: Buono

Stato: Buono

Laterizio Stato di conservazione Buono

Stato Strutture:

Copertura:

Contesto ambientale:

Strutture_verticali:

Buono

Grado_protezione:

2

Descrizione:

Edificio connesso al primario ora ristrutturato in abitazione per il fine settimana. Potrà subire solo eventuali modifiche che non alterino i valori di inserimento nell'ambiente.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Avventizi:

Salariati_fissi:

Contoterzismo:

Tre Ponti (Follina)

>60%

Sup.Agricola Tot.: Sup_proprietà:

20 20

Ha

Area Pertinenza Ma. 0 Proprietario:

SAU:

Sup. Agticola nel Comune: 20

Sup_affitto:

0 1

Tosè Serra Maria

Dati Fabbricato

Localizzazione_annesso:

località Tre Ponti

Tare:

Fabbricati:

Num	nero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Ricovero animali		158	Precario	Non utilizzato	Colonica
1	Deposito prodotti		158	Precario	Non utilizzato	Colonica
Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
2	Uso abitazione		740	Buono	Exra agricolo	Colonica
Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
3	Altri		490	Mediocre	Non utilizzato	Rurale
		Totale	1546			

Colture:

Quantità	coltura	
15	bosco	
2	prati permanenti	
2	mais	
19	Totale	

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: L'azienda è sostanzialmente condotta da terzisti che trattengono buona parte della produzione. Gli edifici non sono funzionali alla conduzione del fondo e, in particolare, quello considerato, è di fatto di tipo residenziale.

Destinazione progetto:

Residenza

Categoria A

id_agri:

42

Interventi successivi: 1801-1900

Sezione:

Numero edificio:

117 Sezione: |

Vincolo_1089:

Numero:

117

Piani:

2

Volume: 950

Vincolo_1497:

No No

Art_10_24:

Sì

Epoca:

1801-1900

Tipologia:

Isolato

Scoperto agricolo

Destinazine_originaria:

Stalla - Fienile

Destinazione_attuale:

Non utilizzato

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Contesto ambientale:

Sasso Legno

Stato: Mediocre Stato: Mediocre Tipologia_edilizia:

C

Copertura:

Laterizio Mediocre Stato: Mediocre

Grado_protezione:

2

Stato di conservazione

Stato Strutture:

Mediocre

Descrizione:

Stalla fienile costituita da due vani al piano terra e da sovrastante fienile. L'edificio è assoggettabile ad interventi che non alterino i valori di inserimento nell'ambiente.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Tre Ponti (Follina)

Sup.Agricola Tot.:

Ha

Dati Fabbricato

Salariati_fissi:

0 0 Sup_proprietà:

20 20

Area Pertinenza Mg. 0

Avventizi: Contoterzismo: >60%

SAU: 4 Proprietario:

Sup. Agticola nel Comune: 20

Tosè Serra Maria

Sup_affitto:

Localizzazione_annesso:

località Tre Ponti

Tare:

1

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Ricovero animali		158	Precario	Non utilizzato	Colonica
1	Deposito prodotti		158	Precario	Non utilizzato	Colonica
Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
2	Uso abitazione		740	Buono	Exra agricolo	Colonica
Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
3	Altri		490	Mediocre	Non utilizzato	Rurale
		Totale	1546			

Colture:

Quantità	coltura	
15	bosco	
2	prati permanenti	
2	mais	
19	Totale	

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	67		Pensionata	0

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: L'azienda è sostanzialmente condotta da terzisti che trattengono buona parte della produzione. Gli edifici non sono funzionali alla conduzione del fondo.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

Sezione: D

Volume: 490

id_agri:

Piani:

Epoca:

Tipologia:

13

2

Interventi successivi:

Sezione:

D

Numero:

Numero edificio:

Vincolo_1089:

No

1960

Vincolo_1497:

No

Art_10_24:

Sì

Destinazine_originaria:

Casino di caccia

Destinazione_attuale:

Non utilizzato

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali:

Contesto ambientale:

Sasso Legno

1801-1900

Isolato

Parco

Stato: Buono

Stato: Buono

Stato di conservazione Buono

Stato Strutture:

Laterizio

Stato: Buono

Buono

Tipologia_edilizia:

B

Grado_protezione:

3

Descrizione:

Copertura:

Casino di caccia Brandolini costituito al piano terra da due vani ed un unico vano al 1º piano. In buono stato di

Dati Aziendali

Indirizzo:

Avventizi:

Salariati_fissi:

Contoterzismo:

Tre Ponti

0

0

>60%

Sup.Agricola Tot.: Sup_proprietà:

20

20

Ha

4

Tosè Serra Maria

Proprietario:

Dati Fabbricato

Localizzazione_annesso:

Area Pertinenza Mq.

3000

località Tre Ponti

Sup_affitto:

0 1

Tare:

SAU:

Sup. Agticola nel Comune: 20

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Ricovero animali		158	Precario	Non utilizzato	Colonica
1	Deposito prodotti		158	Precario	Non utilizzato	Colonica
Num	ero funzione	,	MQ	Stato	Uso	Tipologia
2	Uso abitazione		740	Buono	Exra agricolo	Colonica
Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
3	Altri		490	Mediocre	Exra agricolo	Rurale
		Totale	1546			

Colture:

Quantità	coltura
15	bosco
2	prati permanenti
2	mais
19	Totale

Famiglia:

Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
67		Pensionata	0

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: L'azienda è sostanzialmente condotta da terzisti che trattengono buona parte della produzione. Gli edifici non sono funzionali alla conduzione del fondo.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

id_agri:

Numero edificio:

11

Sezione: C 114

Piani:

Volume: 750

Epoca: Tipologia: Prima '800 Isolato

Contesto ambientale:

Strutture verticali:

Scoperto agricolo

Sasso Strutture_orizzontali:

Legno

Laterizio

Stato di conservazione Buono

Buono

Stato Strutture:

Copertura:

Interventi successivi: 1970 circa

Di pesante entità

No

Vincolo 1089:

Vincolo_1497: No Sì

Art_10_24:

Destinazine_originaria:

Destinazione attuale: Tipologia_edilizia:

Grado protezione:

4

Sezione:

Numero:

114

Casa d'abitazione connessa al primario ora trasformata in abitazione di fine settimana con un ampliamento che ne ha Descrizione:

praticamente raddoppiato il volume. L'impianto originario era composto da due soli vani al piano terra, la cucina ove è alloggiata la scala ed il vano adiacente. Benchè poco rimanga da sottoporre a salvaguardia, data l'integrità dell'ambito in cui

Ha

0

0

è inserita, si propone la tutela ai sensi della L.R. N° 58.

Stato: Buono

Stato: Buono

Stato: Buono

Dati Aziendali

Indirizzo:

Salariati fissi:

Contoterzismo:

Avventizi:

0 0

Non conosciuto

Sup.Agricola Tot.:

Sup proprietà: SAU:

0 Sup. Agticola nel Comune:0

Sup_affitto:

Tare:

Dati Fabbricato

Residenza connessa al primario

Residenza di fine settimana

Area Pertinenza Mg. 130000

Proprietario:

Società non conosciuta

Localizzazione_annesso:

Farrò (verso Rolle)

Fabbricati:

Num 0	ero funzione	11/2	MQ 0	Stato	Uso	Tipologia Rurale
	ero funzione		MQ 500	Stato Mediocre	Uso Non utilizzato	Tipologia Rurale
1	Agriturismo Uso abitazione		250	Mediocre	Non utilizzato	Rurale
		Totale	750	100		

Colture:

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Si tratta di un agriturismo attualmente posto in vendita dalla società proprietaria. Non sono state rintracciate le persone interessate

dall'edificio; l'edificio risulta non funzionale alla conduzione del fondo.

Destinazione progetto: Residenza

Categoria A

id_agri:

12

119

Interventi successivi:

C

Numero edificio:

Sezione: C

No

Numero:

Sezione:

Piani:

3

Volume: 450

Vincolo_1089: Vincolo_1497:

No

Art_10_24:

Sì

119

Epoca:

1801-1900

Tipologia:

Isolato

Contesto ambientale:

Scoperto agricolo

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Destinazione_attuale:

Residenza connessa al primario

Strutture_verticali: Strutture orizzontali:

Sasso Legno

Stato: Mediocre

Tipologia_edilizia: Grado_protezione: C 3

Copertura:

Laterizio

Stato: Mediocre Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Descrizione:

Casa d'abitazione connessa al primario costituita da due vani al piano terra, dei quali uno adibito a cucina ed il secondo a stalla. Difforme da tipologie analoghe la collocazione centrale della scala che serve le due camere sovrastanti ed il granaio.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Pieve di Soligo

Dati Fabbricato

Salariati_fissi:

0 0 Sup.Agricola Tot.: Sup_proprietà:

1,1 Area Pertinenza Mg. 0 1,1

Avventizi: Contoterzismo:

SAU:

Proprietario:

Sup. Agticola nel Comune: 1,1

Agenzia immobiliare Stella Localizzazione_annesso:

Sup_affitto:

0,5

Ha

Marzolle

Tare:

0,1

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		450	Precario	Non utilizzato	Rurale
		Totale	450			

Colture:

Quantità	coltura
0,5	bosco
0,5	prati permanenti
1	Totale

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità:

L'edificio in questione si inserisce in un fondo di modeste dimensioni, coltivato a prato permanente e bosco. Pertanto il fabbricato non è più

funzionale al fondo.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

id_agri:

59

Sezione: C 10

Interventi successivi:

1960

Aggiunta scala esterna.

Sezione: C

10

Numero:

Piani:

2

Volume: 500

Vincolo_1089:

Art_10_24:

No

Vincolo_1497:

No

No

Epoca:

1901-1945

Tipologia:

Numero edificio:

A corte

Scoperto agricolo

Destinazine_originaria:

Abitazione connessa al primario

Contesto ambientale:

Destinazione_attuale:

Abitazione

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali: Sasso Legno

Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Stato: Mediocre

Tipologia_edilizia: Grado_protezione:

3

Copertura: Stato di conservazione

Laterizio Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Descrizione:

Casa d'abitazione costituita da due alloggi in linea. L'impianto originario, pur modificato da interventi di trasformazione (scala esterna e tramezzature del secondo vano da sinistra) appare recuperabile.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Via Guarda

Sup.Agricola Tot.:

Ha

Dati Fabbricato

Salariati_fissi: Avventizi:

Contoterzismo:

0 0 Sup_proprietà:

0,05 0,05

Area Pertinenza Mg. 200

SAU:

Proprietario:

Sup. Agticola nel Comune: 0

Fratelli Francescon Localizzazione_annesso:

Sup_affitto:

Farrò

Tare:

Fabbricati:

Nun	nero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		300	Buono	Exra agricolo	Rurale
		Totale	300			

Colture:

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Il fabbricato può essere adibito ad usi extra agricoli.

Destinazione progetto:

Residenza

Categoria A

526) per ottenere locali accessori.

DATI EDILIZI

Superficie coperta

mq 146 mq 708

ne di un nuovo piano (mc 467), della medesima superficie da adibire ad

uso abitazione con conseguente cambio d'uso dell'esistente interrato (mc

URBANIZZAZIONE E SOTTOSERVIZI

X Strade di accesso

Rete fognaria

X Rete idrica

Rete gas

X Rete elettrica

Rete telefonica

Superficie di pertinenza

Piani fuori terra $n^{\circ} 0$ Piani interrati $n^{\circ} 1$

Volume fuori terra

Volume interrato mc 526

DESTINAZIONE D'USO ESISTENTE: edificio adibito a deposito


PIANO DEGLI INTERVENTI

Zoning: zona E2 agricolo ambientale

Vincoli:

Fragilità: Area idonea a condizione

PI vincoli scala 1:5 000



Documentazione fotografica







Edificio n.

ENF

Della Croce


Parere agronomico e prescrizioni

1. Non si rilevano criticità agronomiche.

Parere urbanistico e prescrizioni

1. Riconoscimento del cambio di destinazione del 100% della volumetria esistente in residenziale, con possibilità di sopraelevazione del piano interrato esistente ed esecuzione di un nuovo piano, della medesima superficie, da adibire ad uso abitazione. Il volume massimo complessivo ammesso è pari a 800 mc e n. 2 unità abitative.

Scheda progetto scala 1:5 000



Piano degli Interventi - EDIFICI NON FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

id_agri:

9

Interventi successivi:

Ricostruzione e ampliamento 1996-97

Sezione:

Numero edificio:

Sezione: A 100

Numero:

100

Piani:

Volume: 300

Vincolo_1089: Vincolo_1497: No No

Art_10_24:

Sì

Epoca: Tipologia: 1801-1900

Isolato

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Contesto ambientale:

Scoperto agricolo

Destinazione_attuale:

Deposito

Strutture_verticali: Strutture_orizzontali: Sasso Legno

Stato: Mediocre

Tipologia_edilizia:

C 2

Copertura:

Laterizio

Stato: Cattivo

Stato: Cattivo

Grado protezione:

Stato di conservazione Cattivo

Stato Strutture:

Cattivo

Descrizione:

Casa d'abitazione rurale costituita da due vani al piano terra e destinati a cucina e stalla. Dalla cucina si accede al 1ºpiano con 1 camera e granaio. Situata in località disagiata viene attualmente utilizzata come deposito.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Dolo (Ve)

Sup.Agricola Tot.:

Dati Fabbricato

Salariati_fissi:

0

Sup_proprietà:

1.6 1,6

Ha

Area Pertinenza Mg. 0

Avventizi: 0 Contoterzismo: <30%

SAU:

Proprietario:

Sup. Agticola nel Comune: 1,6

Beggiato Attilio

Sup_affitto:

0

Localizzazione_annesso:

località Valle Molere

Tare:

0,1

Fabbricati:

Num	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		300	Buono	Exra agricolo	Rurale
		Totale	300			

Colture:

1,5 bosco
1,5 Totale

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	56	Agicola, ma fuori azienda		0

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: L'edificio non è funzonale al fondo vista la scarsa significatività del fondo agricolo di pertinenza.

Destinazione progetto:

Abitazione saltuaria

Categoria B

id_agri:

Numero edificio:

21

Interventi successivi:

1945-1970

Sezione:

Numero:

21

Piani:

2

Volume: 450

Sezione: A

Vincolo_1089:

No

Vincolo_1497:

No

Art_10_24:

Sì

Abitazione connessa al primario

Epoca: Tipologia: 1801-1900 Isolato

Contesto ambientale:

Scoperto agricolo

Destinazine_originaria: Destinazione_attuale:

Deposito

Strutture_verticali:

Sasso

Stato: Mediocre

Tipologia_edilizia:

C

Strutture_orizzontali: Copertura:

Legno Laterizio Stato: Mediocre Stato: Mediocre Grado_protezione:

3

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Descrizione:

Edificio rurale di ridotte dimensioni. Al piano terra cucina, cantina e stalla disposti in linea, al 1º piano 2 camere e fienile. La scala di accesso al 1º piano si trova all'esterno sul retro del fabbricato ove attualmente è stata edificata una tettoia per il

ricovero di attrezzi agricoli.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Avventizi:

Salariati_fissi:

Contoterzismo:

0

0

Sup.Agricola Tot.:

Sup_proprietà:

Ha 0

0

SAU: Sup. Agticola nel Comune:0

Sup_affitto:

Tare:

Dati Fabbricato

Area Pertinenza Mq. 0

Proprietario:

Localizzazione_annesso:

Comune di Follina - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo	
Fabbricati:	Colture:
Famiglia:	Attrezzature:
Progetto:	Allevamenti:
Giudizio funzionalità: Strutture eseguite con materiali di scarsa qualità; non rivestono funzionalità ai fini della conduzione del fondo.	
Destinazione Abitazione saltuaria Categoria B progetto:	

Sezione:

Numero:

Α

20

Comune di Follina - Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo

id_agri:

Piani:

Epoca:

Tipologia:

Numero edificio:

2

6 20

Sezione: A

Volume: 500

Interventi successivi:

1946-1961

Superfetazione eseguita con materiali e

modalità impropri, adibita ad uso deposito. No

Vincolo_1089:

Vincolo 1497:

Destinazine_originaria:

Grado_protezione:

No

Art_10_24: Sì

Residenza connessa al primario

Deposito Destinazione_attuale:

Tipologia_edilizia:

C 3

Strutture_verticali:

Strutture_orizzontali:

Contesto ambientale:

Sasso Legno

1801-1900

Scoperto agricolo

Isolato

Stato: Mediocre

Stato: Cattivo Stato: Cattivo

Stato di conservazione Cattivo

Stato Strutture:

Copertura:

Cattivo

Laterizio

Ha

Descrizione:

Edificio rurale di ridotte dimensioni. Originariamente costituito al piano terra da tre vani in linea e destinati rispettivamente a cucina, cantina e stalla, è stato successivamente ampliato con l'aggiunta di due corpi di fabbrica destinati a magazino e fienile sconvolgendo l'organismo originario.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Avventizi:

Salariati_fissi:

Contoterzismo:

0

0

Sup.Agricola Tot.:

Sup proprietà:

SAU: Sup. Agticola nel Comune:0

Sup_affitto:

0 Tare:

Dati Fabbricato

10000 Area Pertinenza Mg.

Proprietario:

Localizzazione_annesso:

Marzolle (vicino Rolle)

Fabbricati:

Nume	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		500	Mediocre	Exra agricolo	Rurale
		Totale	500			

Colture:

Famiglia:

Attrezzature:

Progetto:

Giudizio funzionalità: Si tratta di un edificio adibito a residenza per il fine settimana. Il fondo di pertinenza non ha alcuna importanza ai fini produttivi.

Destinazione Abitazione saltuaria progetto:

Categoria B

Sezione:

Numero:

A

id_agri:

Numero edificio:

5

Sezione: A

Piani:

Epoca:

2

Volume: 350

Stato: Cattivo

Stato: Cattivo

Stato: Cattivo

1801-1900

Tipologia:

Isolato

Contesto ambientale: Parco

Strutture verticali:

Strutture_orizzontali:

Sasso Legno

Laterizio

Stato di conservazione Cattivo

Stato Strutture:

Cattivo

Interventi successivi:

Ricostruzione e ampliamento 1997

No

Vincolo_1089: Vincolo_1497:

No Sì

Art_10_24:

Destinazine_originaria:

Residenza connessa al primario

Deposito non utilizzato

Destinazione_attuale:

C

Tipologia_edilizia: Grado_protezione:

2

Descrizione:

Copertura:

Edificio situato lungo la rampa di accesso al castelletto Brandolini (scheda 8A). E' costituito al piano terra da tre vani, la cucina, da cui parte la rampa di accesso al piano superiore, cantina e stalla, al 1º piano 2 camere e fienile.

Dati Aziendali

Indirizzo:

Avventizi:

Milano

Salariati fissi:

0 0

Contoterzismo: >60%

Sup.Agricola Tot.:

Sup_proprietà:

SAU:

17 Sup. Agticola nel Comune: 108

Sup affitto:

Tare:

Ha 108

108

Area Pertinenza Mq. Proprietario:

Brandolini d'Adda Maria delle Grazie

500

Localizzazione_annesso:

Dati Fabbricato

2

Fabbricati:

Nun	nero funzione		MQ	Stato Mediocre	Uso Exra agricolo	Tipologia Colonica
1 Nun 2	Uso abitazione nero funzione Altri		360 MQ 960	Stato Mediocre	Uso Exra agricolo	Tipologia Colonica
	nero funzione Deposito prodotti		MQ 150	Stato Precario	Uso Exra agricolo	Tipologia Colonica
3	Deposito attrezzi		150	Precario	Exra agricolo	Colonica Colonica
3	Uso abitazione	Totale	500 2120	Precario	Exra agricolo	Colonica

Famiglia:

Grado_parentela	Età	Occupaz	Non_occupato	Giornate lavorate
Conduttore	68		Pensionato	0

Progetto:

Giudizio funzionalità:

Pur essendo il fondo di notevoli dimensioni, viste l'attuale ripartizione delle colture e la prevalenza del bosco, l'edificio non è da considerarsi funzionale. L'edificio A2 è di gran lunga sufficiente per le attuali

esigenze agricole.

Destinazione progetto:

Residenza

Categoria A

Colture:

Quantità	coltura
89	bosco
14	prati permanenti
3	mais
106	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
10	Rimorchio
10	Falciatrice
20	Totale

ENF/043

Sezione:

Numero:

A

3

id_agri:

Numero edificio:

Sezione: A

Piani:

Volume: 960

Epoca:

1801-1900

2

Tipologia:

Isolato

Contesto ambientale:

Strutture_verticali:

Strutture_orizzontali:

Scoperto agricolo

Cotto

Legno

Stato: Mediocre Stato: Mediocre

Copertura:

Laterizio

Stato: Mediocre

Stato di conservazione Mediocre

Stato Strutture:

Mediocre

Interventi successivi:

Ricostruzione ed ampliamento 1997

Architettonico e scultoreo

Ristorante

Vincolo 1089:

Vincolo_1497:

Art_10_24:

Destinazine_originaria: Osteria - Stazione di posta

No

No

Sì

Destinazione_attuale:

D

Tipologia_edilizia: Grado protezione:

2

Descrizione:

Edificio situato lungo la provinciale che collega Pieve di Soligo a Follina ed alla rampa di accesso al Castelletto Brandolini

Ha

108

108

17

2

Dati Aziendali

Indirizzo:

Avventizi:

Milano

Salariati_fissi:

0 0

Contoterzismo: >60%

Sup.Agricola Tot.:

Sup_proprietà:

SAU:

Sup. Agticola nel Comune: 108

Sup_affitto:

Tare:

Dati Fabbricato

Area Pertinenza Mg. 1500

Proprietario:

Brandolini D'Adda Maria delle Grazie

Localizzazione_annesso:

Fabbricati:

Nume	ero funzione		MQ	Stato	Uso	Tipologia
1	Uso abitazione		360	Buono	Exra agricolo	Colonica
Nume	ero funzione Altri		MQ 960	Stato Mediocre	Uso Exra agricolo	Tipologia Colonica
	ero funzione Deposito prodotti		MQ 150	Stato Precario	Uso Exra agricolo	Tipologia Colonica
3	Deposito attrezzi		150	Precario	Exra agricolo	Colonica
3	Uso abitazione		500	Precario	Exra agricolo	Colonica
		Totale	2120			

Famiglia:

Grado_parentela Conduttore	Età 68	Occupaz	Non_occupato Pensionato	Giornate lavorate 0	

Progetto:

Giudizio funzionalità:

Pur essendo il fondo di notevoli dimensioni, viste l'attuale ripartizione colturale e la prevalenza del bosco, l'edificio non è da considerarsi funzionale. L'edificio A2 è di gran lunga sufficiente per le attuali esigenze agricole.

Destinazione

Residenza

Categoria A

progetto:

Esercizio pubblico

Н

Colture:


Quantità	coltura
89	bosco
14	prati permanenti
3	mais
106	Totale

Attrezzature:

Superficie ingombro	tipo
	Rimorchio
10	Falciatrice
20	Totale

Area idonea a condizione

PI vincoli scala 1:5 000





Edificio n.

ENF



Progetto

Località Col

Parere agronomico e prescrizioni

1. Non si rilevano criticità agronomiche.

Parere urbanistico e prescrizioni

- 1. Riconoscimento del cambio di destinazione del 100% della volumetria esistente in residenziale, fino a massimo 800 mc e n. 2 unità abitative.
- 2. Si prescrive il rispetto della coerenza tipologica dei nuovi fabbricati con quelli già esistenti.
- 3. La realizzazione delle opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche, l'accessibilità viaria e l'eventuale onere per lo sgombero della neve e/o trattamento antigelo della viabilità esistente saranno a carico del richiedente.


Scheda progetto scala 1:5 000



Piano degli Interventi - EDIFICI NON FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

Fragilità:

PI vincoli scala 1:5 000



e prescrizioni

Parere agronomico

1. Non si rilevano criticità agronomiche.

Edificio n.

Progetto

Località Col

ENF

Parere urbanistico e prescrizioni

- 1. Riconoscimento del cambio di destinazione del 100% della volumetria esistente in residenziale, fino a massimo 800 mc e n. 2 unità abitative.
- 2. Si prescrive il rispetto della coerenza tipologica dei nuovi fabbricati con quelli già esistenti.
- 3. La realizzazione delle opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche, l'accessibilità viaria e l'eventuale onere per lo sgombero della neve e/o trattamento antigelo della viabilità esistente saranno a carico del richiedente.

non funzionali

Edifici

Documentazione fotografica




Scheda progetto scala 1:5 000



Piano degli Interventi - EDIFICI NON FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

Area idonea a condizione

PI vincoli scala 1:5 000










Scheda progetto scala 1:5 000



Piano degli Interventi - EDIFICI NON FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

Fragilità: